



HYUNDAI

CATÁLOGO LINHA PESADA

EDIÇÃO 15

ANO 2017

Hyundai



Juntalima

Motor/Engine 2.5 8V DBB

2.6 8V D4BB

Códigos jogos de juntas
Code set gaskets

Modelo / Model Cm³ De Até

HR TCI LD

2500

1996

HR TCI HD

2500

H100

2607

1996

Completo com retentores

54110CR

Completo sem retentores

54110C

Completo c/ retentores s/ cabeçote

54110SCR

Completo sem cabeçote

54110SC

Kit retificação com retentores

54110KR

Kit retificação sem retentores

54110K

Kit sem cabeçote com retentores

54110KSCR

Kit retificação sem cabeçote

54110KSC

Full set with oil seals

54110CR

Full set without oil seals

54110C

Full set with oil seals without head gasket

54110SCR

Complete without head gasket

54110SC

Head set with oil seals

54110KR

Head set without oil seals

54110K

Head set w/o head gasket w/ oil seals

54110KSCR


Head set without cyl. head gasket

54110KSC

Código/Code	Nº Original	Aplicação / application	MP	C	K	M
54110		Cabeçote / cylinder head gasket	PAK	1	1	
54326		Tampa de válvulas / rocker cover	BO	1	1	
54326V		Vedadores da tampa de válvulas	BO			
54326K		Kit tampa de válvulas e vedadores	KT			
016822		Coletor de escapamento / exhaust manifold	PAK	1	1	
54815		Cárter / oil pan	CB	1		
54113		Guarnição / garrison	NA	1		
54114		Guarnição / garrison	NA	1		
54118		Guarnição / garrison	NA	1	1	
54119		Guarnição / garrison	NA	1	1	
54124		Guarnição / garrison	NA	1		
54128		Guarnição / garrison	NA	1		
54129		Guarnição / garrison	NA	1		
54134		Guarnição / garrison	NA	1		
54987KB		Kit de borrachas / kit rubbers	KB	1		
R720001		Kit de retentores para motor completo				
R721001		Retentores de haste de válvulas	VI	8	8	
R724002		Retentor do comando de válvulas 35x50x8	SI	1	1	
R723001		Retentor traseiro do virabrequim 80x96x7,5	SI	1		
R724001		Retentor dianteiro do virabrequim 44x60x7	SI	1		
R724003		Retentor do eixo intermediário 25x35x7	BO	1		
R724004		Retentor do eixo intermediário 17x28x7	BO	1		



JL54110



JL54326




JL54326V*

JL54326K*



JL016822



JL54815



JL54113



JL54114



JL54118



JL54119



JL54124



JL54128




JL54129




JL54134



Itens Relacionados

Junta do
CabeçoteJunta para coletor de
escapamento


JL54110MLS

Junta do cabeçote
MLS Mitsubishi
L200 Hyundai H100

JL54722MLS

Coletor escapamento
MLS Mitsubishi
L200 Hyundai

JL54153K

Kit de juntas para
turbina Hyundai HREm breve
novidadesEm breve
novidades*Não acompanha o jogo.
Vendido separadamente.